

## Asansor Tesislerinde Tehlikeler / Tehlikeli durumlar:

- 1- Zararlı malzemelerin varlığı;
- 2- Engellilerin girişini sınırlayan veya imkansız yapan durumlar;
- 3- Kotu hassas duruş ve seviyelemeye neden olan tahrik sistemi;
- 4- Zarar verici saldırgan hareketlere karşı yetersiz koruma;
- 5- Yangın durumunda yetersiz kontrol sistemi;
- 6- Delikli duvardan oluşmuş kuyu çevresi;
- 7- Çok alçak duvarla kısmen kapatılmış kuyu;
- 8- Kuyu ve kuyu dibine giriste bulunan yetersiz kilitleme cihazları;
- 9- Düşey yüzleri uygun olmayan kapı eşikleri;
- 10- Kuyu dibine giriş mümkün olan hallerde, emniyet freni olmayan karşı ağırlık;
- 11- Olmayan veya yetersiz, karşı ağırlık seyir yorungesi olması;
- 12- Aynı kuyuda bulunan asansörler arasında olmayan veya yetersiz kuyu dibi ara olması;
- 13- Aynı kuyuda bulunan asansörler arasında olmayan veya yetersiz ara olması;
- 14- Kuyu dibi veya tavanında yetersiz emniyet boşluğu;
- 15- Emniyetsiz kuyu dibi girişi;
- 16- Kuyu dibi ve makara dairesinde olmayan veya yetersiz durdurucu cihazlar;
- 17- Olmayan veya yetersiz kuyu aydınlatması;
- 18- Kuyu dibi ve kabin üzerinde alarm sistemi olmayışı;
- 19- Olmayan veya emniyetsiz makine ve makara dairesine giriş yolları;
- 20- Makine veya makara dairesinde kaygan zemin;
- 21- Makine dairesinde uygun olmayan açıklıklar;
- 22- Makine dairesinin değişik seviyelerinde yetersiz koruma;
- 23- Makine veya makara dairesinde yetersiz aydınlatma;
- 24- Makine dairesinde yetersiz taşıma vasıtaları;
- 25- Delikli kat ve kabin kapıları;
- 26- Kat kapılarının uygun olmayan şekilde sabitlenmesi;
- 27- Kapıda uygun olmayan cam;
- 28- Camlı sürme kapılarda, parmak sıkışmalarına karşı yetersiz önlemler;
- 29- Olmayan veya yetersiz kat kapısı aydınlatmaları;
- 30- Tahrikli kapılarda yetersiz koruma önlemleri;
- 31- Emniyetli olmayan kat kapısı kilit cihazları;
- 32- Özel bir anahtar olmadan kat kapısının açılması;
- 33- Kapı kilitlerinin yanında delikli duvardan oluşan kuyu yüzeyi;
- 34- Otomatik kapatma cihazı olmayan sürme kapılar;
- 35- Kat kapılarının panelleri arasında yetersiz bağlantı;
- 36- Kat kapılarında yetersiz yangın direnci;
- 37- Kat kapısı açıkken kapanıp açılabilen kabin kapısı;
- 38- Anma yüküne göre büyük kabin;
- 39- Olmayan veya yetersiz kabin eteği;
- 40- Kapisiz kabin;
- 41- Emniyetsiz kilitlenmis kabin tavan kapığı;
- 42- Yetersiz mukavemette kabin üzeri;
- 43- Yetersiz kabin üzeri korkulugu;
- 44- Yetersiz kabin havalandırması;
- 45- Kabin içinde yetersiz aydınlatma;
- 46- Olmayan veya yetersiz kabin içi acil aydınlatma;
- 47- Kasnak ve Makaralar üzerinde olmayan veya yetersiz yaralanmaya karşı koruyucu araçlar;
- 48- Halat ve zincirlerin kasnak ve makaralardan ayrıldığı yerlerde olmayan veya yetersiz korumalar;
- 49- Halat ve zincirlerle kasnakların arasına cisimlerin girmesini önleyen cihazların olmayışı veya yetersizliği;
- 50- Elektrikli asansörlerde emniyet freni ve hız regülatörü olmaması veya yetersizliği;

- 51- Olmayan veya yetersiz regulator halati gergi sistemi;
- 52- Karsi agirlikli cekisli asansorlerde yukari yonde asiri hizi onleyecek cihazlarin olmayisi;
- 53- Elektrikli asansorlerde uygun olmayan tasarima sahip tahrik makinesi;
- 54- Hidrolik asansorlerde serbest dusme, asiri hiz ve kaymalara karsi koruma cihazlari olmamasi;
- 55- Karsi agirligin 2 tel halatla kilavuzlanmasi;
- 56- Tamponlarin olmayisi ve yetersizligi;
- 57- Olmayan veya yetersiz limit salterleri;
- 58- Kabin ile kat duvari arasinda buyuk bosluk olmasi;
- 59- Kat kapisi ile kabin kapisi arasinda asiri mesafe olmasi;
- 60- Acil kurtarma sisteminin olmamasi;
- 61- Kirilma valfi olmayisi;
- 62- Bagimsiz kalkis kontaktoru olmayisi;
- 63- Olmayan veya yetersiz halat germe cihazlari;
- 64- Olmayan veya yetersiz dusuk basinc cihazlari;
- 65- Olmayan calisma suresi sinirleyici;
- 66- Olmayan veya yetersiz elektrik sok koruma cihazlari, elektrik aksami isaretlemesi ve unutan notlar;
- 67- Olmayan veya yetersiz motor korumasi;
- 68- Olmayan kilitlenebilir ana salter;
- 69- Faz sirasi degisimlerine karsi koruma cihazlari olmamasi;
- 70- Kabin uzerinde, revizyon kumanda istasyonu ve durdurma salteri olmamasi;
- 71- Olmayan veya yetersiz alarm cihazlari;
- 72- Kabinle makine dairesi arasinda iletisim sistemi olmamasi veya yetersizligi; (seyir mesafesi 30 mt.den fazla ise)
- 73- Kabinde asiri yuk kontrolu;
- 74- Unutulan ikaz, isaretleme ve kullanma talimatlari.